

渋谷駅街区土地区画整理事業
工事進捗状況
(H26.7)

その4

現場進捗写真(平成26年7月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑤ 渋谷川 既設渋谷川撤去状況(側壁)



現場進捗写真(平成26年7月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑥ 渋谷川 既設渋谷川撤去状況(底版)



現場進捗写真(平成26年7月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑦ 渋谷川 新設渋谷川構築工 (鉄筋組立)



現場進捗写真(平成26年7月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑧ 渋谷川 新設渋谷川構築工 (コンクリート打設)

