

渋谷駅街区土地区画整理事業
工事進捗状況
(H26.10)

その4

現場進捗写真(平成26年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑥ 渋谷川 新設渋谷川構築工 (コンクリート打設)

路上施工状況



路下施工状況



| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 工事名 | 渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う 渋谷駅東口基盤整備工事(第2工区) |
| 工種 | 総合工事 測点 |
| 大成・鉄建建設共同企業体 | |

現場進捗写真(平成26年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑦ 渋谷川移設工 新設渋谷川構築工 コンクリート打設完了



現場進捗写真(平成26年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑧ 渋谷川移設工 既設渋谷川 河川内掘削状況



現場進捗写真(平成26年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑨ 渋谷川 仮受杭工

BH杭 削孔状況



BH杭 芯材建込み



現場進捗写真(平成26年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑩ 渋谷川 端部仮受杭工

路上施工状況



路下施工状況(削孔・造成)

