


渋谷駅街区土地区画整理事業 工事進捗状況 (H27.1)

その2

現場進捗写真(平成27年1月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

④地下貯留槽 B3F側壁施工状況



現場進捗写真(平成27年1月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑤渋谷川 河川内状況



現場進捗写真(平成27年1月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑥渋谷川 仮護岸背面掘削状況



現場進捗写真(平成27年1月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑦歩行者デッキ架設工事 主桁設置完了



現場進捗写真(平成27年1月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑧歩行者デッキ架設工事 上屋施工状況(ヒカリエ側)



⑨歩行者デッキ架設工事 上屋施工状況(百貨店側)

