

渋谷駅街区土地区画整理事業
工事進捗状況
(H27.1)

その4

現場進捗写真(平成27年1月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑤ 渋谷川仮受け工事
仮受け桁架設状況



現場進捗写真(平成27年1月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑥ 渋谷川仮受け工事

仮受け鉄板架設完了




ジベル筋設置完了




現場進捗写真(平成27年1月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑦ 渋谷川移設工事

ブロック底版・鉄筋組立状況



ブロック底版・コンクリート工



現場進捗写真(平成27年1月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑧ 支障物撤去工事

地中障害撤去工



現場進捗写真(平成27年1月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑨ 渋谷川移設工事
渋谷川仮蓋撤去工

