

渋谷駅街区土地区画整理事業
工事進捗状況
(H27.4)


その2

現場進捗写真(平成27年4月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

③地下広場(半蔵門線側) 平成27年1月



④地下広場(半蔵門線側) 平成27年4月
斜梁盛替




現場進捗写真(平成27年4月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑤地下広場 B3F上床板施工状況



現場進捗写真(平成27年4月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑥地下貯留槽 上床板施工状況



現場進捗写真(平成27年4月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑦渋谷川 躯体構築状況

