

渋谷駅街区土地区画整理事業
工事進捗状況
(H27.10)

その4

現場進捗写真(平成27年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

④ 既設エレベーター撤去状況



現場進捗写真(平成27年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑤ 仮設公衆便所設置完了



現場進捗写真(平成27年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑥ 渋谷川躯体構築完了

