

渋谷駅街区土地区画整理事業  
工事進捗状況  
(H27.10)

その2

現場進捗写真(平成27年10月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

③渋谷川 躯体構築状況(平成27年7月中旬)



④渋谷川 躯体構築完了(平成27年8月31日)



現場進捗写真(平成27年10月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑤地下貯留槽 躯体構築状況(B3F)



⑥地下貯留槽 躯体構築状況(B4F)



現場進捗写真(平成27年10月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑦仮設EV 施工状況

