

渋谷駅街区土地区画整理事業  
工事進捗状況  
(H28.01)

その2

現場進捗写真(平成28年1月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

①地下貯留槽 躯体構築状況(B4F)



②地下貯留槽 躯体構築状況(B4F)




現場進捗写真(平成28年1月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

③東口地下広場 躯体構築状況(B2F)



④東口地下広場 躯体構築状況(B2F)



現場進捗写真(平成28年1月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑤仮設EV 設置状況(1F~2F)



⑥仮設EV 供用開始

