


渋谷駅街区土地区画整理事業 工事進捗状況 (H28.04)

その2


平成28年1月撮影



平成28年4月撮影



現場進捗写真(平成28年4月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)
東口地下広場 躯体構築状況(B1F)




1月



4月

現場進捗写真(平成28年4月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)
地下貯留槽 躯体構築状況(B4F)



1月



4月

現場進捗写真(平成28年4月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)
復旧護岸工事



着工前



4月

渋谷駅西口 現場状況

(夜間重機稼働時)

